

# 珍爱生命黄金法则 LIFESAVING PRINCIPLE

## 风险评估

高风险作业必须开展危害辨识、 风险评估、风险控制



- 高风险作业开始前先识别危害、评估及控制风险,再开始工作
- 在作业许可下工作的所有员工都应接受作业许可中风险控制措施的 培训
- 作业许可证的接受者和发布者应对许可的作业内容及区域讲行检查
- 无危害辨识风险评估、未采取有效控制措施、未经华友钴业书面批准,禁止开展非常规高风险作业
- 未获得华友钴业培训、考核、授权,未遵守作业指导书,禁止开展 常规高风险作业

#### 动火作业

无风险评估、动火作业许可,消防 措施未到位,禁止动火



- 动火作业人员经培训合格、授权,持证上岗,穿戴好适宜PPE
- 动火前监火人、灭火器到位,清除动火现场及周围易燃物品、易爆 气体
- 对化学品容器、工艺管线以及在受限空间、高处、易燃易爆、溶剂 使用场所动火,应申请特别动火许可
- 氧气瓶与乙炔瓶之间、气瓶与动火作业点之间保持安全距离,动火人员离开前先关闭气瓶
- 检查电焊设备完好且可靠接地/接零,电源接入漏电保护器
- 生产系统未清洗、置换、盲堵、检测合格,禁止动火;动火后按规 定巡视检查





#### LIFESAVING PRINCIPLE

## 机械设备操作

禁止使用损坏设备,禁止屏蔽、 旁路、拆除安全装置



- 仅操作/设置或维修有专门作业指导书的设备
- 接受培训及授权并了解你所用的设备和工具
- 使用前先审视和检查机器安全特性,更换工装、调整、清洁设备或 设置参数时,关闭设备自动模式,必要时用锁具锁定
- 仅使用与工作相符的工具和便携式设备,其绝缘良好并良好接地 (接零)或双重绝缘
- 便携式圆盘锯等设备的非活动部件配备自闭式防护装置;便携式机加工工具配备点动开关且不得旁路,并应具备失电保护功能

## 上锁挂牌(LOTO)



#### 检维修作业开始前隔离能量 并确认完全隔离

- 检/维修作业必须严格执行LOTO,使用个人锁(或总锁)及挂牌控制能量源隔离点,始终遵循LOTO程序要求,禁止带电带能量进行
- 仅授权人员执行LOTO或在LOTO设备 ト作业
- 华友钴业拥有或控制的设备均应制定设备专有LOTO作业指导书
- 考虑所有潜在的能量源,理解隔离点,保护自己远离危险
- 当LOTO不可行时应开展风险评估,执行经批准的LOTO替代方案
- 验证所有潜在储存能量均已释放/排空/盲堵





# 珍爱结命黄金法则

#### LIFESAVING PRINCIPLE

#### 电气作业

#### 经过培训、胜任并经L0T0授权的 电气人员方可从事电气作业



- 开始任何电气作业前,先执行LOTO
- 在开始电气作业前应开展电气安全风险评估,并选用适当的PPE
- 电气应急预案应到位
- 先验电再作业
- 绝缘安全工器具 PPE应按规定讲行校验
- 仅使用与工作相符的工具和便携式设备,其绝缘良好并有必要的保护接零或双重绝缘
- 确保严格限制接触带电配电盘、配电柜
- 当执行LOTO不可行时,未执行LOTO替代方案、未获得带电作业 许可证,禁止开展带电作业

## 道路交通安全



#### 持证上岗、授权驾驶,禁止驾驶 时操作手机,避免分心

- 人车分流,遵守交通线路、标识、信号灯、限速等规定
- 移动车辆与行人保持至少2m安全距离
- 驾驶和乘坐车辆时系好安全带
- 遵守厂内机动车辆安全规则,开车前检查车辆并确保货物被安全 固定
- 施工区、装卸货区穿着反光背心、安全鞋
- 叉车停泊"三不堵",停泊在指定地点,叉齿落地,引擎熄火, 手刹拉好,车钥匙拔出
- 禁止因公外出租用、骑乘两轮车,仅可租用、乘坐、驾驶正规的 机动车辆





#### LIFESAVING PRINCIPLE

## 高处作业

#### 高处坠落评估、预防、保护



- 仅事先获得作业许可证批准方可开展非常规高处作业
- 0.5m高度使用标准梯具, 1.2m高度佩戴安全帽, 1.8m高度始终系 挂好安全带
- 移动的、便携的登高、防坠设备工器具建立台账、定期检查,唯一 编号,并张贴检查合格标签,且每次使用前进行检查
- 审阅、理解并遵守坠落悬挂救援计划
- 脚手架经检查合格张挂绿牌方可使用
- 禁止两人同时系挂在同一条垂直生命线上

#### 受限空间进入

#### 评估风险,控制危害,获得受限 空间作业许可



- 辨识受限空间,始终限制受限空间出入
- 仅在4类人被明确指定且监护人始终在场时方可进入受限空间
- 仅获得授权及签批的许可证后才可进入
- 穿戴合适的PPE,配备经校验合格的气体测试仪、照明灯具、通讯器材
- 进入前、中、后,监测通风情况及气体质量
- 知晓救援计划并随时准备执行,应急装备落实到位
- 除非受限空间气体经证明安全合格,否则严禁入内





#### LIFESAVING PRINCIPLE

## 化学品操作安全

阅读、理解、遵守SDS\*,预防毒害、 腐蚀、火灾、爆炸等危害



- 识别在用的危险物质(无论是液态、气态、气溶胶、固态,包括粉体、粉末),了解相关危害(如腐蚀、可燃、易燃、爆炸…)
- 评估化学品风险,理解安全使用流程
- 遵守危险化学品禁止标志
- 危险化学品妥善存放(按危险类别隔开/隔离或分开存放,危险品库出入管控)
- 知晓应急预案和急救程序
- 遵循应急响应并采取相应行动(如使用泄露处理工具...)
- 未经批准禁止新化学品入厂
  - \*SDS: 化学品技术说明书

## 起重作业

#### 规划起重作业,控制起重区域, 远离移动或起升状态下的吊物



- 仅经讨培训和授权才可操作相应的起重设备和吊索具
- 遵守吊装计划开展起重作业
- 在使用起重设备、吊索具前进行日常目视检查和功能测试
- 检查吊物未超过设备规定承载能力
- 禁止人员在吊物下方或在吊物与相邻固定物体之间
- 禁止使用损坏的起重设备或吊索具





#### LIFESAVING PRINCIPLE

## 挖掘断路

## 挖掘前开展风险评估,了解地下设施,获取挖掘作业许可证



- 使用安全上下通道
- 深度超过1.2m的基坑内作业应进行大气检测
- 深度大于1.2m的挖掘,设置适宜的放坡、护坡、护板、支撑、台 阶防护系统以防止塌方
- 深度大于1.2m的挖掘,使用适宜的隔离栏杆限制接近挖掘区域
- 接班前以及在任何有可能改变地质条件的情况后(如下雨、进水), 先检查沟渠、基坑
- 普通车辆与挖掘区域应保持至少3m的安全距离,避免挖掘边缘动 载静载超限塌方
- 开展断路作业应先获得断路安全作业证

## 承包商管理

资格预审核,危害辨识/风险评估 作业许可。技术交底和检查&整改



- 高风险作业开始前,召开技术交底会/班前会等,澄清作业流程,确认承包商仅在经过培训、胜任且被授权后方可作业
- 当同一地点存有交叉作业时,应与所有相关方沟通,提前了解 风险及其管控点,明确各自的责任和义务
- 发现不安全时,停止作业,直至纠正
- 华友钴业应对承包商高风险作业开展日常检查,指出和纠正发现的问题并指导改善。
- 定期回顾审查承包商的EHS绩效,考核结果纳入承包商资格复 审输入

